



## ENGLISH

### ① Connections (DWA01)

**3-Phase voltage:** Connect the 3-Phase power supply to the terminals L1, L2 and L3 taking care of the sequence.





**1-Phase voltage (DWA01CM235A only):** Connect the 1-Phase power supply to the terminals L1 and L3 and wire a cable between terminals L2 and L3.

**Current, direct:** Connect the current of the phase L1 to the terminals L1 and I2. In a single phase load, connect the current to the terminals U1 and U2.

**Current, standard CT:** Connect the output current from the standard CT to the terminals L1 and I2. Furthermore connect L1 to the L1 terminal.

**Current, MI CT:** Connect the grey cable from the MI CT to the terminal U1 and the black cable to the terminal U2.

Connect the relay output according to the ratings. Automatic screwdriver can be used (max torque 0.5 Nm)



**Keep power OFF while connecting!**

### ② Connections (PWA01)

**3-Phase voltage:** Connect the 3-Phase power supply to the terminals 5, 6 and 7 taking care of the sequence.





**1-Phase voltage (PWA01CM235A only):** Connect the 1-Phase power supply to the terminals 5 and 7 and wire a cable between terminals 6 and 7.

**Current, direct:** Connect the current of the phase L1 to the terminals 9 and 10. In a single phase load connect the current to the terminals 11 and 8.

**Current, standard CT:** Connect the output current from the standard CT to the terminals 9 and 10.

**Current, MI CT:** Connect the grey cable from the MI CT to the terminal 11 and the black cable to the terminal 8.

Connect the relay output according to the ratings.



**Keep power OFF while connecting!**


### ③ Setting of function and power on delay

Select the desired function setting the DIP-switches 1 to 4 as shown on the left column.

To access the DIP switches open the grey plastic cover as shown on the left. SW1 selects the monitoring function: ON under cosφ, OFF over cosφ.

**If the current input is cut off, the relay automatically switches to an alarm condition.** SW2 is not used.

SW3 and SW4 allows the user to set up the power ON delay time: 6s, 2s, 1s.



<b>Monitoring function</b>
ON: Under cosφ
OFF: Over cosφ
<b>Not used</b>
<b>Power ON delay</b>
SW3 SW4
OFF OFF: 6 s
ON OFF: 2 s
ON ON: 1 s

## DEUTSCH

### ① Anschlüsse (DWA01)

**3-Phasenspannung:** Schließen Sie die Betriebsspannung an die Klemmen L1, L2 und L3 an; achten Sie dabei auf die Phasenfolge.





**1-Phasenspannung (nur DWA01CM235A):** Schließen Sie die Betriebsspannung an die Klemmen L1 und L3 an; überbrücken Sie die Klemmen L2 und L3.

**Strom, direkt:** Schließen Sie die stromführenden Leiter der Phase L1 an die Klemmen L1 und I2 an. In 1 Phasen Applikationen, führen Sie bitte den Phasenstrom über die Anschlüsse U1 und U2.

**Strom, Standardwandler:** Schließen Sie die Sekundärstromleitungen an die Klemmen I1 und I2 an. Weiters verbinden Sie die Phase L1 mit dem Anschluss L1.

**Strom, Wandler Typ MI:** Schließen Sie die graue Leitung des Wandlers an Klemme U1 und die schwarze Leitung an Klemme U2 an. Schließen Sie den Relaisausgang entsprechend den Betriebsdaten an. Verwenden Sie dazu einen automatischen Schraubendreher (Max. Drehmoment 0,5 Nm).

**Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!**



**Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!**

### ② Anschlüsse (PWA01)

**3-Phasenspannung:** Schließen Sie die Betriebsspannung an die Klemmen 5, 6 und 7 an; achten Sie dabei auf die Phasenfolge.





**1-Phasenspannung (nur PWA01CM235A):** Schließen Sie die Betriebsspannung an die Klemmen 5 und 7 an; achten Sie dabei auf die Phasenfolge.

**Strom, direkt:** Schließen Sie die stromführenden Leiter der Phase L1 an die Klemmen 9 und 10 an. In 1 Phasen Applikationen, führen Sie bitte den Phasenstrom über die Anschlüsse 11 und 8.

**Strom, Standardwandler:** Schließen Sie die Sekundärstromleitungen an die Klemmen 9 und 10 an.

**Strom, Wandler Typ MI:** Schließen Sie die graue Leitung des Wandlers an Klemme 11 und die schwarze Leitung an Klemme 8 an. Schließen Sie den Relaisausgang entsprechend den Betriebsdaten an.

**Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!**



**Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!**

### ③ Einstellung von Funktion und Einschaltverzögerung

Wählen Sie die gewünschte Funktion mit den DIP-Schaltern 1 bis 4, wie im linken Bild gezeigt. Öffnen Sie die graue Kunststoffabdeckung wie im linken Bild gezeigt, um die DIP-Schalter einzustellen zu können.

SW1: Überwachungsfunktion einstellen: ON unter cosφ, OFF über cosφ.  
**If the current input is cut off, the relay automatically switches to an alarm condition.** SW2 ist nicht verwendet.

SW3 und SW4 dienen zur Einstellung der Einschaltverzögerungszeit: 6s, 2s, 1s.

**Bei unterbrochenem Eingangstrom fällt das Relais automatisch in den Alarmstatus.** SW2 nicht verwendet.

SW3 und SW4 dienen zur Einstellung der Einschaltverzögerungszeit: 6s, 2s, 1s.

## FRANÇAIS

### ① Raccordements (DWA01)

**3-Phasenspannung:** Raccorder l'alimentation triphasée aux bornes L1, L2, L3, en respectant la séquence indiquée.

**1-Phasenspannung (nur DWA01CM235A seulement):** Raccorder l'alimentation monophasée aux bornes L1 et L3 et câbler les bornes L2 et L3 entre elles.

**Courant Continu:** Raccorder le courant de la phase L1 aux bornes L1 et I2. Pour une charge monophasée, raccorder le courant aux bornes U1 et U2.





**Transformateur Standard:** Raccorder la sortie courant transformateur standard aux bornes L1 et I2. Raccorder ensuite L1 à la borne L1.

**Transformateur de courant type MI:** Raccorder le câble gris du transformateur MI à la borne U1 et le câble noir à la borne U2.

Raccorder le relais de sortie selon les caractéristiques.

L'utilisation d'une visseuse électrique est autorisé (serrage max 0,5 Nm).

**Attention Danger : effectuer tous les raccordements Hors Tension!**



**Attention Danger : effectuer tous les raccordements Hors Tension!**

### ② Raccordements (PWA01)

**3-Phasenspannung:** Raccorder l'alimentation triphasée aux bornes 5, 6 et 7 en respectant la séquence indiquée.

**1-Phasenspannung (nur PWA01CM235A seulement):** Raccorder l'alimentation monophasée aux bornes 5 et 7 et câbler les bornes 6 et 7 entre elles.





**Courant Continu:** Raccorder le courant de la phase L1 aux bornes 9 et 10. Pour une charge monophasée, raccorder le courant aux bornes 11 et 8.

**Transformateur Standard:** Raccorder la sortie courant transformateur standard aux bornes 9 et 10.

**Transformateur de courant type MI:** Raccorder le câble gris du transformateur MI à la borne 11 et le câble noir à la borne 8.

Raccorder le relais de sortie en fonction des caractéristiques.

**Attention Danger: effectuer tous les raccordements Hors Tension!**



**Attention Danger: effectuer tous les raccordements Hors Tension!**

### ③ Paramétrage de la fonction et temporisation travail

Sélectionner la fonction souhaitée à l'aide des DIP switch 1 à 4 , comme illustré à gauche.

Pour accéder aux DIP switch, ouvrir le capot en matière plastique grise, comme illustré à gauche. SW1 sélectionne la fonction de surveillance : ON en dessous cosφ , OFF au dessus cosφ.

**Si le courant d'entrée est coupé, le relais commute automatiquement en condition d'alarme.** SW2 n'est pas utilisé. SW3 et SW4 permettent à l'utilisateur de régler la température : 6s, 2s, 1s.

SW1 sélectionne la fonction de surveillance : ON en dessous cosφ , OFF au dessus cosφ.

SW2 n'est pas utilisé. SW3 et SW4 permettent à l'utilisateur de régler la température : 6s, 2s, 1s.

## ESPAÑOL

### ① Conexiones (DWA01)

**Tensión triphasé:** Conectar la alimentación trifásica a los terminales L1, L2 y L3, teniendo en cuenta la secuencia.

**Tensión monofásica (solo para DWA01CM235A):** Conectar la alimentación monofásica a los terminales L1 y L3 y cablear los terminales L2 y L3 entre ellas.

**Intensidad, directa:** Conectar la intensidad de la fase L1 a los terminales L1 e I2. En cargas monofásicas, conectar la corriente a los terminales U1 y U2.





**Transformador Standard:** Conectar la salida de la intensidad del trafo estándar a los terminales L1 e I2. Además conectar L1 al terminal L1.

**Intensidad, trafo MI:** Conectar el cable gris del trafo MI al terminal U1 y el cable negro al terminal U2. Conectar la salida de relé según las escalas. Se puede usar un destornillador automático (máx. par de apriete 0,5 Nm).

**Intensidad, trafo MI:** Conectar el cable gris del trafo MI al terminal 11 y el cable negro al terminal 8.

Conectar la salida de relé según las escalas.

**El equipo debe estar desconectado mientras se realizan las conexiones!**



**El equipo debe estar desconectado mientras se realizan las conexiones!**

### ② Conexiones (PWA01)

**Tensión triphasé:** Conectar la alimentación trifásica a los terminales 5, 6 y 7, teniendo en cuenta la secuencia.



DWA01	PWA01
L1, L2, L3	5, 6, 7
L1, L3	5, 7
L1, I2	9, 10
U1, U2	11, 8
11, 12, 14	1, 4, 3

ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO	DANSK
<b>Do not open the DIP switches cover if the power supply is ON!</b>	<b>Öffnen Sie die Abdeckung der DIP-Schalter nicht bei eingeschalteter Betriebsspannung!</b>	<b>Ne pas ouvrir le capot des DIP switch lorsque l'alimentation est active.</b>	<b>No abra la cubierta de los interruptores DIP si está conectada la alimentación!</b>	<b>Non aprire lo sportello DIP-switch se l'alimentazione è collegata!</b>	<b>Dækslet til DIP-switche må ikke åbnes, hvis strømmen er tilsluttet!</b>
<b>④ Mechanical mounting (DWA01)</b>	<b>④ Montage (DWA01)</b>	<b>④ Montage mécanique (DWA01)</b>	<b>④ Montaje mecánico (DWA01)</b>	<b>④ Montaggio sulla guida DIN (DWA01)</b>	<b>④ Mekanisk montering (DWA01)</b>
Hang the device to the DIN-rail being sure that the spring closes. Use a screwdriver to remove the product as shown in figure.	Hängen Sie das Relais in die DIN-Schiene ein; achten Sie darauf, daß die Feder bei der Befestigung einrastet. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um das Relais wieder auszubauen, wie im nebenstehenden Bild gezeigt.	Accrocher l'appareil au rail DIN et s'assurer que le ressort se referme bien. Pour déposer l'appareil, utiliser un tournevis comme illustré sur la figure.	Colocar el equipo en el carril DIN, asegurándose que el muelle cierra. Utilizar un destornillador para desprendere el equipo como se indica.	Agganciare lo strumento alla guida DIN verificando la chiusura della molla. Per rimuovere il prodotto dalla guida usare un cacciavite come mostrato in figura.	Når enheden monteres på DIN-skinnen, skal det sikres, at fjederen lukker. Brug en skruetrækker til at fjerne produktet som vist på illustrationen.
<b>⑤ Startup and adjustment</b>	<b>⑤ Einschalten und Einstellungen</b>	<b>⑤ Démarrage et réglage</b>	<b>⑤ Puesta en marcha y ajuste</b>	<b>⑤ Accensione e regolazione</b>	<b>⑤ og justering</b>
Check if the current input range is correct. Turn the power supply ON. The green LED is ON. Adjust the upper or lower cos $\phi$ levels on absolute scale (0.1 to 0.99) setting the centre knobs in the device box. Using the DIP switch, set up the function of the device and its power ON delay. See datasheet for the working mode explanation.	Prüfen Sie, ob der Eingangsstrombereich richtig gewählt ist. Schalten Sie die Betriebsspannung EIN. Die grüne LED leuchtet. Stellen Sie den oberen bzw. unteren Werte von cos $\phi$ mit dem mittleren Drehknopf auf der absoluten Skala ein (0,1 bis 0,99) an. Funktionsweise und Einschaltverzögerungszeit werden mittel der DIP switch eingestellt. Erklärung zur Arbeitsweise siehe Datenblatt	Vérifier que la gamme du courant d'entrée est correcte. Mettre l'alimentation sous tension. La LED verte s'allume. Réglar les niveaux supérieur et inférieur du facteur de puissance en échelle absolue (0,1 à 0,99) réglage du potentiomètre à l'intérieur du boîtier. L'utilisation des DIP switch permet de régler la fonction du relais et la temporisation travail. Se référer à la fiche technique pour l'explication sur le mode de fonctionnement.	Comprobar que la escala de entrada de intensidad es correcta. Conectar el equipo. El LED verde se ilumina. Ajustar los niveles superior e inferior del factor de potencia a escala absoluta (0,1 a 0,99) ajustando los potenciómetros centrales en el frontal del equipo. Usando los DIP switch, se ajusta la función del equipo y el retardo a la conexión. Véase su hoja de datos para la explicación del modo de operación	Controllare che la gamma della corrente di ingresso sia corretta. Alimentare lo strumento. Il LED verde si accende. Impostare le soglie minima e massima per il cos $\phi$ su scala assoluta (da 0,1 a 0,99) agendo sulla manopola centrale della scatola. Usando i DIP switch impostare la funzione dello strumento ed il ritardo all'avvio. Consultare il data sheet per il modo di funzionamento	Kontrollér, at indgangsstrområdet er korrekt. Tænd for strømforsyningen. Den grønne lysdiode er TÆNDT. Indstil grænseværdierne for øvre og nedre effektgrad på absolut skala (0,1 til 0,99) på de midterste kanper på enheden. Anvend DIP-switchen. Indstil enhedens funktion og dens indkoblingsforsinkelse. Se datablad for beskrivelse af funktion.
<b>⑥ Note</b>	<b>⑥ Hinweis</b>	<b>⑥ Nota</b>	<b>⑥ Nota</b>	<b>⑥ Nota</b>	<b>⑥ Bemærk</b>
The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.	Bitte heben Sie die Originalverpackung für eventuelle Rücksendungen auf.	Conserver les matériaux de conditionnement pour une éventuelle réexpédition en cas de remplacement ou de réparation.	Conserver el embalaje en caso de devolver el equipo para su cambio o reparación.	Conservare l'imballo originale in caso di sostituzione o riparazione.	Emballagematerialet skal opbevares og anvendes til returnering ved udskiftning eller reparationer.
<b>⑦ Terminals</b>	<b>⑦ Anschlußklemmen</b>	<b>⑦ Bornes</b>	<b>⑦ Terminales</b>	<b>⑦ Terminali di collegamento</b>	<b>⑦ Terminaler</b>
3-Phase power supply 1-Phase power supply (short circuit L2, L3 or 6, 7) Current input (Direct or standard CT) Current input (MI CT)	Betriebsspannung Drehstrom-Netz Betriebsspannung 1-Phasennetz (L2, L3 oder 6,7 überbrücken) Stromeingang (Direkt oder über Standardwandler) Stromeingang (Stromwandler MI)	Alimentation triphasée Alimentation monophasée (court circuit L2, L3 or 6, 7) Courant d'entrée (Continu ou TC standard) Courant d'entrée (TC MT)	Alimentación trifásica Alimentación monofásica (cortocircuitar L2, L3 o 6 y 7) Entrada de intensidad (directa o con trafo estándar) Entrada de intensidad (trafo de intensidad MI)	Relais de sortie Chaque borne accepte jusqu'à deux conducteurs de 2,5 mm <sup>2</sup> (DWA01).	Relaisrelæ Ad ogni morsetto possono essere collegati 2 fili di 2,5 mm <sup>2</sup> (DWA01).
Relay output Each terminal can accept up to 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> wires (DWA01).	Relaisausgang Kelempenanschluss bis max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> je Klemme (DWA01).	Salida de relé Cada terminal acepta cables de hasta 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (DWA01).	Uscita relè Ad ogni morsetto possono essere collegati 2 fili di 2,5 mm <sup>2</sup> (DWA01).	Relæstyret udgang Hver klemme er klassificeret til ledninger på op til 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (DWA01).	

**"UL notes"**

- Being these devices Overvoltage Category III they are: "For use in a circuit where devices or system, including filters or air gaps, are used to control overvoltages at the maximum rated impulse withstand voltage peak of 6.0 kV. Devices or system shall be evaluated using the requirements in the Standard for Transient Voltage Surge Suppressors, UL 1449 and shall also withstand the available short circuit current in accordance with UL 1449".
- "For Canadian application, these devices shall be supplied by a secondary circuit, which is not directly derived from the primary circuit and where the short-circuit limit between conductors or between conductors and ground is 1500 VA or less: the short-circuit volt ampere limit is the product of the open circuit voltage and the short circuit ampere. For other applications additional consideration shall be evaluated in the final use."
- "Use 60 or 75°C copper (CU) conductor and wire size No. 30-14 AWG, stranded or solid".
- "Terminal tightening torque of 4.4 Lb-In".